



**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНТРАНС РОССИИ)**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА  
(РОСАВИАЦИЯ)**

Ленинградский проспект, д. 37, Москва,  
А-167, ГСП-3, 125993, Телетайп 111495  
Тел. (499) 231-53-95 Факс (499) 231-55-35  
e-mail: rusavia@scaa.ru

19.05.11 № 093-422

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Руководителям территориальных  
органов Росавиации

Руководителям организаций  
гражданской авиации

### Информация по безопасности полетов № 10

01.05.2011 в районе озера Катысское (Уватский район Тюменской области) произошло чрезвычайное происшествие с вертолетом ВО-105 RA-02534 авиации общего назначения.

Предварительно установлено, что посадка была произведена на подготовленные для стоянки вертолета четыре бревна диаметром 15 – 20 см и длиной 3 метра. После выключения двигателей пассажиры покинули вертолет, а пилот приступил к осмотру вертолета, при этом несущий винт продолжал вращаться. При приближении пилота к стабилизатору, вертолет соскользнул с бревен и коснулся хвостовой пятой земли, при этом лопастью несущего винта пилот получил удар по голове. От полученной травмы пилот скончался.

С целью реализации дополнительных профилактических мероприятий для предотвращения подобных чрезвычайных происшествий, Управлением инспекции по безопасности полетов подготовлена Информация о чрезвычайных происшествиях, связанных с травмированием людей, находящихся вне воздушного судна (приложение к настоящему письму).

**П р е д л а г а ю :**

Руководителям территориальных органов Росавиации:

- довести настоящее письмо с приложением до подконтрольных организаций гражданской авиации;
- рекомендовать руководителям организаций гражданской авиации изучить Информацию о чрезвычайных происшествиях, связанных с травмированием людей, находящихся вне воздушного судна, с подчиненными

специалистами и принять меры по реализации содержащихся в разделе III информации рекомендаций.

Приложение: на 10 л.

Начальник Управления  
инспекции по безопасности полетов



С.С. Мастеров